

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

BT-LB_23-016.REV.0 | RUÍDO / VIBRAÇÃO - AR COND PAC36000PFM5N / PQFM5N

Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos produtos **AR COND PAC36000PFM5N** e **AR COND PAC36000PQFM5N** poderão surgir reclamações de “**RUÍDO / VIBRAÇÃO**”, os quais podem ser provenientes da má fixação do motor de ventilação (Parafusos Soltos).

Antes de realizar a solicitação de peças verifique o correto aperto dos parafusos do suporte do motor (Imagem 01) .



Imagem 01 – Parafusos de fixação do motor de ventilação.

Em casos de dúvidas técnicas sobre o produto entrar em contato com o **Suporte Técnico**

Fábrica via: Chamado no Help-Desk, WhatsApp (41) 9 8406-4446

Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.

Joinville, Maio de 2023.