

## BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

### BT-LB\_24-012.REV.0 | LAVA E SECA PLS11 - TROCA DO ROLAMENTO MOTOR SECAGEM

Prezados Postos Autorizados,

Vimos por meio deste boletim demonstrar o procedimento de troca dos **ROLAMENTOS DO MOTOR DE SECAGEM** da **LAVA E SECA PLS11**.

Esse procedimento deve ser efetuado nos casos em que o produto apresentar reclamações de que **NÃO SECA** ou **ERRO HE**.

Para este reparo deve-se solicitar 2 (duas) unidades do item abaixo:

**748847N - ROLAMENTO ESFERA RADIAL MOTOR SEC LAVADORA 626 ZZ-FAG-A02mkjm**

Para efetuar a troca siga os passos expostos no vídeo instrutivo no link abaixo:

#### [TROCA DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE SECAGEM PLS11](#)



Em casos de dúvidas técnicas sobre o produto entrar em contato com o **Suporte Técnico**

**Fábrica via: Chamado no Help-Desk, WhatsApp (41) 9 8406-4446**

*Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.*

*Joinville, Agosto de 2024.*