

Prezados Refrigeristas,

Informamos que nos produtos **9000 BTU's**, modelos **ITFM9** e **ITQFM9** estaremos fornecendo provisoriamente um Condensador alternativo como peça de reposição.

Caso receba esta peça alternativa descreveremos abaixo como proceder para a correta montagem do produto.

Peça Original: **732002 - CONDENSADOR ALUM AR COND PAC9000ITFM9W EXT**




Peça Alternativa: **759275T - CONDENSADOR UN EXT ALUMINIO AR COND PH9000TFM5**




Importante: As peças possuem diferença de cor, porém, são compatíveis. Recomenda-se avisar ao consumidor sobre a diferença da cor.


Para o produto original há diferenças nas furações de fixação do condensador, em relação ao alterantivo, portanto, será necessário adaptar e refazer as furações na peça recebida como alternativa, conforme abaixo:





Diferenças furações



Nova furação Superior



Nova Furação do Meio



Novas furações inferiores

Após efetuar a novas furações no condensador alternativo, basta remontar o produto:,
fotos abaixo:

